

**LSI-LASTEM S.r.l.**

Via Dosso 9, 20090 Settala Premenugo (Milano)
 Tel: +39 02 954141 - Fax: +39 02 95770594
 e.mail: info@lsi-lastem.it
 Web: www.lsi-lastem.it

Strumenti di riferimento LSI certificati:

BABUC M matr. 3150.3 - °C+% matr. 1411.3 -
 hPa matr. 1407.3 - rad. globale matr. 015271 -
 rad. netta matr. 01004.3 - °C terreno matr.
 1410.3

Scheda di manutenzione n°	20
---------------------------	-----------

Cliente	
Mantova Ambiente S.r.l. Via Taliercio, 3 46100 Mantova - MN	

Coordinate geografiche in WGS84			
NORD	045°	10'	7,6"
EST	010°	28'	39,2"
Altitudine m SLM - prec ≈ 1 metri			025

Riferimenti cliente	
marco.crepaldi@teaspa.it 0376.734190 - 348.0708119	

Matricola stazione:	16025695
Numero telefonico:	3351818615
Versione strumento:	02.41.00

Indicazioni utili:	Indirizzo e localita' della stazione:	Cascina Olla Mariana Mantovana - MN
--------------------	---------------------------------------	--

Ingresso		Canale logico	Parametri di ingegnerizzazione	Sensore	Grandezza	Letture stazione	Letture LSI	Range di misura	Aspetto visivo	Tolleranze fabbrica
L	F									
1	01	009		DMA572	Temperatura vent naturale	31.1	31.9	-30+70 °C	OK	SI
2	02	031		DMA572	Umidità relativa	35.7	36.3	0:100 %Rel	OK	SI
3	03	033		DQA240	Pressione atmosferica	---	---	800:1100 hPa	OK	SI
4	04	036		C101D	Angolo del vento	OK	OK	0:360 >	OK	SI
5	05	047	0:21.285-0:1500	CM6B	Radiazione globale	630	625	0:1500 W/m2	OK	SI
6	09	097		DNA002	Velocità del vento	OK	OK	0:50 m/s	OK	SI
7	10	099		DQA030	Precipitazione	OK	OK	0:200 mm	OK	SI
8		162		---	Direzione del vento	---	---	Rosa dei venti	--	--
9		189		---	Integrale energia	---	---	KJ/m2	--	--
10										
11										
12										

Operazioni eseguite:	Eseguito la pulizia e la manutenzione ordinaria, verifica dei valori rilevati con strumentazione certificata LSI, test e pulizia pluviometro.	Indicazioni correttive:	Sensore di pressione non presente. Il filtro poroso del termoigrometro è da sostituire.
Verifica sistema di acquisizione dati ed archivi del cliente:	SI	Data della verifica:	09/06/2017
Tecnici intervenuti:	massimo.saini@lsi-lastem.it		347 7502525
Assistenza tecnica: 02/95414221 - 9:13 Lun-Ven			